

【白引きとは】

透明なフィルムに印刷するため、透過を抑えたい部分には背面に白を印刷する必要があります。

※デザイン上では「白引き」部分の色はマゼンタ（M100%）となります。

※QR・JANなどのコードを配置する場合は、必ず白引きをつけてください。背景透明の場合、読み取れない可能性があります。

【白引きのパターンと指定方法】

●全面白印刷あり

一番一般的なパターンです。

〔デザイン〕 レイヤー右下に予め『全面白引き』にチェックが入っているので特に指定していただく必要はありません。

〔全面白引き〕 レイヤーは削除せずに残しておいてください。

☒ 全面白引き

☐ 白引き無し

☐ 一部分白引



●白印刷なし

透過させたい場合はこちらのパターンになります。


〔デザイン〕 レイヤー右下の『白引き無し』の方にチェックを移動させてください。

〔全面白引き〕 レイヤーは削除しておいてください。

☐ 全面白引き

☒ 白引き無し

☐ 一部分白引



●一部分のみ白印刷あり

背景のデザインは透過させたいが、自社のロゴやキャラクターをくっきり見せたい場合はこちらのパターンになります。

新規で〔一部分白引〕 レイヤーを作成していただき、白を印刷する部分を M100% で作成してください。

〔全面白引き〕 レイヤーは削除しておいてください。

〔デザイン〕 レイヤー右下の『一部分白引』の方にチェックを移動させてください。

※文字だけで指定ではミスが発生する恐れがあります。必ず Illustrator 上のオブジェクトで指定してください。

☐ 全面白引き

☐ 白引き無し

☒ 一部分白引

